

LAPORAN
PEMERIKSAAN KONDISI TEKNIS KAPAL UNTUK
PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI SISTEM ANTI TERITIP DIKAPAL
SESUAI PERSYARATAN PERATURAN MENTERI NO. 29 TAHUN 2014

*CHECK LIST FOR SURVEY OF
THE CONDITION FOR THE PREVENTION OF
ANTI-FOULING SYSTEM FROM SHIP UNDER THE TERMS
OF MINISTER REGULATION NO. 29,2014*



NAMA KAPAL
NAME OF SHIP

: PAN MARINE 6

PEMILIK KAPAL
SHIP'S OWNER

: PT. PANMARITIME WIRA PAWITRA

PELABUHAN PEMERIKSAAN
PORT OF INSPECTION

: MARUNDA



PEMERIKSAAN PERTAMA
INITIAL INSPECTION



PEMERIKSAAN PEMBAHARUAN
RENEWAL INSPECTION



PEMERIKSAAN TAHUNAN
ANNUAL INSPECTION

DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



**LAPORAN PEMERIKSAAN KONDISI TEKNIS KAPAL UNTUK PENCEGAHAN PENCEMARAN SISTIM ANTI
TERITIP DARI KAPAL SESUAI PERSYARATAN PERATURAN MENTERI NO. 29 TAHUN 2014**
**CHECK LIST FOR SURVEY OF THE CONDITION FOR THE PREVENTION OF ANTI-FOULING SYSTEM FROM
SHIP UNDER THE TERMS OF MINISTER REGULATION NO. 29, 2014**

I. Data Kapal
SHIP PARTICULAR

1. Nama Kapal
Name of ship : **PAN MARINE 6**
2. Nomor atau huruf pengenal
Distinctive number or letters : **YDA4510**
3. Kebangsaan dan Pelabuhan Pendaftaran
Nationality and Port of Registry : **2009 Pst No. 5803/L**
4. Isi Kotor
Gross Tonnage : **264**
5. Nomor IMO
IMO No : **9088720**
6. Tipe Kapal
Type Kapal : **Crew Boat**
7. Nomor Lambung
Hull No. : **---**
8. Pembuat
Builder : **ALUMINIUM BOATS INC**
9. Tanggal Kontrak Pembangunan
Date of building contract : **---**
10. Tanggal Peletakan Lunas atau tahapan
pembangunan yang serupa : **12 APRIL 1993**
Date on which keel was laid or ship was at
similar stage of construction
11. Tanggal Penyerahan
Date of delivery : **---**

II. DOKUMENTASI
DOCUMENTATION

1. Data tentang keselamatan dari bahan yang digunakan : **---**
Material Safety Data Sheet
2. Data kapal : **---**
Ships particular
3. Dokumen kapal : **---**
Ships document
4. Bukti pengiriman cat anti teritip dari pabrik/distributor ke kapal/galangan : **---**
Delivery order of antifouling system from manufacturer/distributor to ship/shipyard



APPLICATION DOCUMENTATION

1. Sistem anti teritip yang diatur sesuai Pasal 44 (Persyaratan pengendalian AFS) belum diterapkan selama atau setelah konstruksi kapal ini ☐
An anti-fouling system controlled under Chapter 44 (requirement management AFS) has not been applied during or after construction of this ship
2. Sistem anti teritip yang diatur sesuai Pasal 44 telah diterapkan pada kapal ini sebelumnya, tetapi telah dibersihkan oleh **PT. KARYA TEKNIK UTAMA (MARUNDA)** pada tanggal **0000-00-00** ☒
An anti-fouling system controlled under Chapter 44 has been applied on this ship previously, but has been removed by PT. KARYA TEKNIK UTAMA (MARUNDA) on 0000-00-00
3. Sistem anti teritip yang diatur sesuai Pasal 44 telah diterapkan pada kapal ini sebelumnya, tetapi telah dilapisi dengan sealer coat oleh pada tanggal **0000-00-00** ☐
An anti-fouling system controlled under Chapter 44 has been applied on this ship previously, but has been covered with a sealer coat applied by on 0000-00-00
4. Sistem anti teritip yang diatur sesuai Pasal 44 telah diterapkan pada kapal ini sebelum **0000-00-00** tetapi harus dibersihkan atau dilapisi sealer coat sebelum tanggal **0000-00-00** ☐
An anti-fouling system controlled under Chapter 44 was applied on this ship prior to 0000-00-00 , but must be removed or covered with a sealer coat prior to 0000-00-00

IV. PEMERIKSAAN SURVEY

- (1) Detail dari sistim anti teritip yang diterapkan
Details anti-fouling system(s) applied
Jenis anti teritip yang digunakan
Type(s) of anti-fouling system(s) used
: **TBT Free Controlled Depletion Polymer Antifouling Coating**
- (2) Tanggal pengecatan dari sistim anti-teritip
Delivery order of antifouling system from manufacturer/distributor to ship/shipyard
: **2026-08-09**
Nama perusahaan dan fasilitas/lokasi dimana dilakukan pengecatan
Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied
: **PT. KARYA TEKNIK UTAMA, MARUNDA**
- (3) Nama pabrik pembuat sistim anti teritip
Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s)
: **International Paint Ltd**
- (4) Nama, warna, bahan aktif dan nomor CAS dari sistim anti teritip
Name(s), colour(s), active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS number(s)) of anti-fouling system(s)

Nomor Number	Nama Name	Warna Colour	Bahan Aktif Active ingredient	CAS Number CAS Number
1	Interspeed® 376	BQA377 Red	Cuprous Thiocyanate Zinc pyridinedithione	CAS Number 1111-67-7 CAS Number 13463-41-7

- (5) Luasan dan ketebalan dari cat anti teritip yang digunakan
Large and thickness of anti-fouling system that applied
: **385 m² ; 100 µm**
- (6) Jenis dari sealer coat, jika digunakan
Type(s) of sealer coat, if applicable
:
- (7) Nama dan warna dari sealer coat yang digunakan, jika digunakan
Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable
:
- (8) Tanggal pengecatan sealer coat
Date of application of sealer coat
: **0000-00-00**



V. TAMBAHAN UNTUK PEMERIKSAAN KHUSUS SISTEM ANTI TERITIP PADA KONDISI TERTENTU *
ADDITIONAL FOR SPECIAL INSPECTION OF ANTIFOULING SYSTEM IN CERTAIN CONDITIONS*

- (1) Jumlah sample yang diambil : --
Number of sample taken
- (2) Nama laboratorium yang digunakan untuk melakukan pengujian : --
Name of the laboratory are used to perform testing

CATATAN PEMERIKSAAN :
SURVEY REMARK

KONDISI ANTI-FOULING SYSTEM YANG DIAPLIKASIKAN PADA LAMBUNG KAPAL DALAM KEADAAN BAIK.

Pelabuhan/ Galangan : **MARUNDA**
Port/ Shipyard

Tanggal : **20 Agustus 2026**
Date



PEMERIKSA
Surveyor

RIKKI M. HUTASOIT, S.T.



*) Dilakukan untuk kapal yang berganti bendera dan sistem anti teritip sudah diterapkan sebelumnya